

山东省职业卫生与职业病防治研究院检测评价工作信息公开表

建设单位(用人单位)	<p>名称：澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司</p> <p>地理位置：威海市环翠区崮山镇九家疃西</p> <p>联系人：郑飞飞</p>		
项目名称及简介	<p>项目名称：澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司职业病危害因素检测</p> <p>项目简介：澳瑞凯（威海）爆破器材有限公司位于威海市环翠区崮山镇九家疃西，公司成立于1997年11月，2000年正式投产运营，注册资本2060万美元，拥有资产总额30431万元，员工198人。年生产雷管约500万发。</p>		
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单	姓名	技术职务	资质证书号
	张放	副研究员	A01(P)12200577
	陈术坤	研究实习员	A01(P)14100920
现场调查及采样时间	2017年6月19日-20日，2017年6月30日		
建设单位(用人单位)陪同人	郑飞飞		
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果	<p>危害因素包括：粉尘（包括太安粉尘、石墨粉尘）、叠氮酸、叠氮化钠、氨、铅尘、碳酸钠、噪声。</p> <p>检测结果：本次正常生产状态下检测的粉尘（包括太安粉尘、石墨粉尘）、叠氮酸、叠氮化钠、氨、铅尘、碳酸钠、噪声浓度（强度）检测结果均符合职业卫生接触限值要求。</p> <p>殉爆场放炮间操作台铅尘短时间接触浓度（放炮时）超过国家职业接触限值，铅尘其余检测结果均符合职业卫生接触限值要求。</p>		
评价结论与建议	<p>评价结论：现场检测结果显示，拉拔区和切割区噪声强度较高，有个别工人未佩戴防噪耳塞，建议增大监督力度。</p> <p>建议：殉爆场放炮间操作台在放炮时铅尘短时间检测浓度显示超标，建议在该工作区域增设通风设施，在放炮期间开启，并应加强现场清洁工作，以保护该区域员工职业健康。</p> <p>注意各车间相关防护设备、工程防护设施的日常维护、保养，确保各类风机、除尘设施的正常运转并始终处于良好运行状态。</p> <p>加强生产现场监管，加强个体防护用品的规范佩戴检查力度，将各项职业卫生管理制度落实到位。同时加强职业病卫生知识的宣传教育，增强干部职工的自我防护意识。</p>		